JTSU Hachioji MAIL NEWS
輸送サービス労組 八王子地本
JR EAST TRANSPORT SERVICE WORKERS' UNION HACHIOJI
ホームページ
2022.01.14
No. 095
Twitter

悪質な列車妨害が発生！

１月１２日　武蔵野線 1818E

府中本町駅到着後の車内点検時、２号車床面が 70cm×70cm の広さで汚れていたため、清掃を手配。

ホーム据え付け後にモップで掃除した際、臭いから**灯油と判明！**

近年列車内で相次ぐ襲撃事件を連想せざるを得ない、危険な行為！

警戒心を一層高めるとともに何かあれば「報告・連絡・相談」を！